

DURAVAL

DURACROS EXTRAMATE

Plástico Extramate interior-exterior (Art. 4812)



Pintura plástica de acabado extramate, con excelente cubrición y adherencia. Con conservante antimoho.

Propiedades principales

- Con conservante Antimoho
- Excelente cubrición
- Excelente adherencia
- Buen rendimiento.
- Extramate, disimula las irregularidades del soporte
- Fácil de aplicar.
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Resistente a los U.V., no amarillea.

Usos

Especial para nuevos soportes como yeso proyectado, laminado o escayola. Para paredes y techos en interiores y exteriores cuando se busque minimizar los defectos del soporte y una buena relación calidad-precio.

Presentación

- **Colores:** Blanco (301)
- **Aspecto:** Extramate
- **Envases:** 4 L y 15 L

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: 1,51 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

Sólidos en peso: 59 ± 2%

Rendimiento: 8- 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: A partir de las 12 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con un fondo fijador para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte. Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 0
Fecha de edición: 16/01/2020